

Provincia di Modena



PIANO STRUTTURALE COMUNALE

QUADRO CONOSCITIVO

Sindaco
Giuseppe Rovatti
Ass. Urbanistica
Giovanni Stigliano
Ufficio di Piano
Arch. Alfredo Mazzucca

Responsabile di progetto:
Arch. Carla Ferrari

Consulenti e collaboratori:
sistema della pianificazione e sistema insediativo attuale:
Arch. Carla Ferrari, Arch. Irene Esposito, Dott. Urb. Mario Scarpari Di Prà Alto, Dott. Urb. Alida Spuches, Arch. Giulio Verdini
scenari socio-economici e insediativi:
Arch. Manuela Bertoldo, Arch. Francesco Palazzo (Sistema Snc)
persistenze storiche e tessuti urbani:
Arch. Enrico Guaitoli Panini, Arch. Irene Esposito,
Dott. Arch. Cecilia Carattoni, Giulia Gadda
aspetti geologici, geomorfologici, sismici ed idraulici:
Dott. Geol. Valeriano Franchi, Dott. Geol. Stefania Asti, Ing. Adelio Pagotto,
Dott. Geol. Gianluca Vaccari, Dott. Alessandro Ghinoi, Ing. Yos Zorzi
mobilità e traffico:
Ing. Francesco Mazza, Ing. Fabio Cerino (Airis Srl)
rumore e qualità dell'aria:
Dott.ssa Francesca Rametta, Ing. Irene Bugamelli, Ing. Gildo Tomassetti (Airis Srl)
territorio rurale (agricoltura, paesaggio, ecosistemi):
Dott. Agr. Salvatore Giordano, Arch. Camilla Alessi (Airis Srl)
elaborazioni cartografiche:
Quadrante Srl

maggio 2008

SUOLO-SOTTOSUOLO-ACQUE
SCHEDE DEI CORSI D'ACQUA

QC.6/A

SCHEDA DEI CORSI D'ACQUA

Numero Scheda	Corso d'acqua	N. Sezioni
1.	CAVO CANALINO DEL BOSCO	3
2.	CAVO FIUMICELLO	8
3.	FOSSO DELLE VACCHE	5
4.	CANALE DI GRONDA	1
5.	CAVO TORRAZZO	2
6.	FOSSO SORBARA CRISTO	3
7.	FOSSO BELTRAMA	2
8.	FOSSA SAN PIETRO	3
9.	FOSSO LADRI	2
10.	FOSSO FRANCHINI	1
11.	FOSSO MOLZA	1
12.	CAVO FOSSADONE	5
13.	SCOLO CARATA BASSA	3
14.	FOSSO TORRE	2
15.	FOSSO PALTRINIERI	1
16.	FOSSO VERDUGO	2
17.	FOSSA RISAIA	2

CORSO D'ACQUA: CAVO CANALINO DEL BOSCO


LOCALITA': Bomporto

SEZIONE N°: 1/1

USO: Promiscuo

DATA RILIEVO: 10/01/08

SEZIONE SCHEMATICA



1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria regolare irregolare

in terra altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione arbusti/siepi vegetazione ripariale

alberature isolate alberature in filare

nella parte alta nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza interventi di risistemazione

1e - altro _____

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

- 2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida
- corrente stagnante maleodorante assente
- 2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

- nulla bassissima bassa medio-bassa
- discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: ____ Tratto combinato in direzione sud verso centro abitato Bomporto



FOTO 1/1 - Ripresa verso nord



FOTO 1/2 - Ripresa verso sud

CORSO D'ACQUA: CAVO CANALINO DEL BOSCO

LOCALITA':

Fondo San Giuseppe SP
Panaria Bassa


SEZIONE N°: 1/2

USO:

Promiscuo

DATA RILIEVO: 10/01/08

SEZIONE SCHEMATICA



1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria

regolare

irregolare (a meandri)

in terra

altro

1b - presenza di arginature Rilevato stradale sponda destra

1c - presenza di vegetazione

arbusti/siepi

vegetazione ripariale

alberature isolate

alberature continue

nella parte alta

nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza

interventi di risistemazione

1e - altro

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida

corrente stagnante maleodorante assente

2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

nulla bassissima bassa medio-bassa

discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: _____



FOTO 1/3 - Ripresa verso nord



FOTO 1/4 - Ripresa verso sud

CORSO D'ACQUA: CAVO CANALINO DEL BOSCO

LOCALITA':

Casa Bruini SP Panaria Bassa


SEZIONE N°: 1/3

USO:

Promiscuo

DATA RILIEVO: 10/01/08

SEZIONE SCHEMATICA



1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria regolare irregolare

in terra altro

1b - presenza di arginature Rilevato stradale sponda destra

1c - presenza di vegetazione arbusti/siepi vegetazione ripariale

alberature isolate alberature continue

nella parte alta nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza interventi di risistemazione

1e - altro

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida

corrente stagnante maleodorante assente

2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

nulla bassissima bassa medio-bassa

discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: _____



FOTO 1/5 - Ripresa verso nord



FOTO 1/6 - Ripresa verso sud

CORSO D'ACQUA: CAVO FIUMICELLO

LOCALITA':

Fondo San Enrico Strada
Verdeta


SEZIONE N°: 2/1

USO:

Promiscuo

DATA RILIEVO: 11/01/08

SEZIONE SCHEMATICA



1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria

regolare

irregolare

in terra

altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione

arbusti/siepi

vegetazione ripariale

alberature isolate

alberature in filare

nella parte alta

nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza

interventi di risistemazione

1e - altro

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida

corrente stagnante maleodorante assente

2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

nulla bassissima bassa medio-bassa

discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: _____



FOTO 2/1 - Ripresa verso est



FOTO 2/2 - Ripresa verso ovest

CORSO D'ACQUA: CAVO FIUMICELLO

LOCALITA':

Fondo Fiumicello Strada
Ravarino - Carpi


SEZIONE N°: 2/2

USO:

Promiscuo

DATA RILIEVO: 11/01/08

SEZIONE SCHEMATICA



1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria

regolare

irregolare

in terra

altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione

arbusti/siepi

vegetazione ripariale

alberature isolate

alberature in filare

nella parte alta

nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza

interventi di risistemazione

1e - altro

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida

corrente stagnante maleodorante assente

2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

nulla bassissima bassa medio-bassa

discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: _____



FOTO 2/3 - Ripresa verso nord



FOTO 2/4- Ripresa verso sud

CORSO D'ACQUA: CAVO FIUMICELLO

LOCALITA':

Fondo Cà Bianca


SEZIONE N°: 2/3

USO:

Promiscuo

DATA RILIEVO: 10/01/08

SEZIONE SCHEMATICA



1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria

regolare

irregolare (a meandri)

in terra

altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione

arbusti/siepi

vegetazione ripariale

alberature isolate

alberature continue

nella parte alta

nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza

interventi di risistemazione

1e - altro

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida

corrente stagnante maleodorante assente

2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

nulla bassissima bassa medio-bassa

discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: _____



FOTO 2/5- Ripresa verso nord



FOTO 2/6- Ripresa verso sud

CORSO D'ACQUA: CAVO FIUMICELLO


LOCALITA': Casa Bruini SP Panaria Bassa

SEZIONE N°: 2/4

USO: Promiscuo

DATA RILIEVO: 10/01/08

SEZIONE SCHEMATICA



1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria regolare irregolare

in terra altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione arbusti/siepi vegetazione ripariale

alberature isolate alberature continue

nella parte alta nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza interventi di risistemazione

1e - altro _____

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida

corrente stagnante maleodorante assente

2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

nulla bassissima bassa medio-bassa

discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: _____



FOTO 2/7 - Ripresa verso sud

CORSO D'ACQUA: CAVO FIUMICELLO


LOCALITA': Gorghetto

SEZIONE N°: 2/5

USO: Promiscuo

DATA RILIEVO: 10/01/08

SEZIONE SCHEMATICA



1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria regolare irregolare

in terra altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione arbusti/siepi vegetazione ripariale

alberature isolate alberature in filare

nella parte alta nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza interventi di risistemazione

1e - altro

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida

corrente stagnante maleodorante assente

2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

nulla bassissima bassa medio-bassa

discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: _____



FOTO 2/8 - Ripresa verso nord



FOTO 2/9 - Ripresa verso sud

CORSO D'ACQUA: CAVO FIUMICELLO


LOCALITA': Fondo Ponticella

SEZIONE N°: 2/6

USO: Promiscuo

DATA RILIEVO: 10/01/08

SEZIONE SCHEMATICA



1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria regolare irregolare

in terra altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione arbusti/siepi vegetazione ripariale

alberature isolate alberature in filare

nella parte alta nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza interventi di risistemazione

1e - altro

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida

corrente stagnante maleodorante assente

2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

nulla bassissima bassa medio-bassa

discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: A valle di un depuratore



FOTO 2/10 - Ripresa verso nord



FOTO 2/11 - Ripresa verso sud

CORSO D'ACQUA: CAVO FIUMICELLO

LOCALITA':

SP 5 Cavezzo - Camposanto


SEZIONE N°: 2/7

USO:

Promiscuo

DATA RILIEVO: 10/01/08

SEZIONE SCHEMATICA



1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria

regolare

irregolare

in terra

altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione

arbusti/siepi

vegetazione ripariale

alberature isolate

alberature in filare

nella parte alta

nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza

interventi di risistemazione

1e - altro

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida

corrente stagnante maleodorante assente

2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

nulla bassissima bassa medio-bassa

discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: _____



FOTO 2/12 - Ripresa verso nord



FOTO 2/13- Ripresa verso sud

CORSO D'ACQUA: FOSSO DELLE VACCHE


LOCALITA': SP n. 5 di Cavezzo

SEZIONE N°: 3/1

USO: Promiscuo

DATA RILIEVO: 10/01/08

SEZIONE SCHEMATICA



1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria regolare irregolare (a meandri)

in terra altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione arbusti/siepi vegetazione ripariale

alberature isolate alberature continue

nella parte alta nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza interventi di risistemazione

1e - altro _____

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida

corrente stagnante maleodorante assente

2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

nulla bassissima bassa medio-bassa

discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: _____



FOTO 3/1 - Ripresa verso est

CORSO D'ACQUA: FOSSO DELLE VACCHE


LOCALITA': Bottegone

SEZIONE N°: 3/2

USO: Promiscuo

DATA RILIEVO: 10/01/08

SEZIONE SCHEMATICA



1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria regolare irregolare

in terra altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione arbusti/siepi vegetazione ripariale

alberature isolate alberature continue

nella parte alta nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza interventi di risistemazione

1e - altro _____

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida

corrente stagnante maleodorante assente

2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

nulla bassissima bassa medio-bassa

discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: _____



FOTO 3/2 - Ripresa verso est



FOTO 3/3 - Ripresa verso ovest

CORSO D'ACQUA: FOSSO DELLE VACCHE

LOCALITA':

Palazzo Catena Bottegone


SEZIONE N°: 3/3

USO:

Promiscuo

DATA RILIEVO: 11/01/08

SEZIONE SCHEMATICA



1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria

regolare

irregolare

in terra

altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione

arbusti/siepi

vegetazione ripariale

alberature isolate

alberature in filare

nella parte alta

nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza

interventi di risistemazione

1e - altro _____

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida

corrente stagnante maleodorante assente

2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

nulla bassissima bassa medio-bassa

discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: _____



FOTO 3/4 - Ripresa verso nord



FOTO 4/5 - Ripresa verso sud

CORSO D'ACQUA: FOSSO DELLE VACCHE

LOCALITA':

Fondo Suora

SEZIONE N°:

3/4


USO:

Promiscuo

DATA RILIEVO:

11/01/08

SEZIONE SCHEMATICA



1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria

regolare

irregolare

in terra

altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione

arbusti/siepi

vegetazione ripariale

alberature isolate

alberature in filare

nella parte alta

nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza

interventi di risistemazione

1e - altro _____

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida

corrente stagnante maleodorante assente

2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

nulla bassissima bassa medio-bassa

discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: _____



FOTO 3/6 - Ripresa verso nord




FOTO 3/7 - Ripresa verso sud

CORSO D'ACQUA: FOSSO DELLE VACCHE


LOCALITA': Il Dosso

SEZIONE N°: 3/5

USO: Promiscuo

DATA RILIEVO: 10/01/08

SEZIONE SCHEMATICA



1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria regolare irregolare

in terra altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione arbusti/siepi vegetazione ripariale

alberature isolate alberature in filare

nella parte alta nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza interventi di risistemazione

1e - altro _____

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida

corrente stagnante maleodorante assente

2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

nulla bassissima bassa medio-bassa

discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: _____



FOTO 3/8 - Ripresa verso nord



FOTO 3/9- Ripresa verso sud

CORSO D'ACQUA: CANALE DI GRONDA

LOCALITA':

Sorbara


SEZIONE N°: 4/1

USO:

Irriguo

DATA RILIEVO: 11/01/08

SEZIONE SCHEMATICA



1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria

regolare

irregolare

in terra

altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione

arbusti/siepi

vegetazione ripariale

alberature isolate

alberature continue

nella parte alta

nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza

interventi di risistemazione

1e - altro

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida

corrente stagnante maleodorante assente

2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

nulla bassissima bassa medio-bassa

discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: _____



FOTO 4/1 - Ripresa verso est



FOTO 4/2 - Ripresa verso sud

CORSO D'ACQUA: CAVO TORRAZZO

LOCALITA':

Casina Fornaciari


SEZIONE N°: 5/1

USO:

Promiscuo

DATA RILIEVO: 11/01/08

SEZIONE SCHEMATICA



1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria

regolare

irregolare

in terra

altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione

arbusti/siepi

vegetazione ripariale

alberature isolate

alberature in filare

nella parte alta

nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza interventi di risistemazione

1e - altro _____

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida

corrente stagnante maleodorante assente

2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

nulla bassissima bassa medio-bassa

discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: _____



FOTO 5/1 - Ripresa verso est



FOTO 5/2 - Ripresa verso ovest

CORSO D'ACQUA: FOSSO TORRAZZO


LOCALITA': Fondi Gandolfi

SEZIONE N°: 5/2

USO: Promiscuo

DATA RILIEVO: 25/01/08

SEZIONE SCHEMATICA



1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria regolare irregolare

in terra altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione arbusti/siepi vegetazione ripariale

alberature isolate alberature in filare

nella parte alta nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza interventi di risistemazione

1e - altro _____

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida

corrente stagnante maleodorante assente

2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

nulla bassissima bassa medio-bassa

discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: _____



FOTO 5/3 - Ripresa verso est



FOTO 5/4 - Ripresa verso ovest

CORSO D'ACQUA: FOSSO SORBARA CRISTO

LOCALITA':

Sorbara


SEZIONE N°: 6/1

USO:

Promiscuo

DATA RILIEVO: 11/01/08

SEZIONE SCHEMATICA



1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria

regolare

irregolare

in terra

altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione

arbusti/siepi

vegetazione ripariale

alberature isolate

alberature continue

nella parte alta

nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza interventi di risistemazione

1e - altro _____

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

- 2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida
- corrente stagnante maleodorante assente
- 2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

- nulla bassissima bassa medio-bassa
- discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: Tratto in direzione nord presso centro abitato Sorbara tombinato.



FOTO 6/1 - Ripresa tratto nord



FOTO 6/2 - Ripresa verso sud

CORSO D'ACQUA: FOSSO SORBARA CRISTO

LOCALITA':

Sorbara

SEZIONE N°:

6/2


USO:

Promiscuo

DATA RILIEVO:

10/01/08

SEZIONE SCHEMATICA



1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria

regolare

irregolare

in terra

altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione

arbusti/siepi

vegetazione ripariale

alberature isolate

alberature in filare

nella parte alta

nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza

interventi di risistemazione

1e - altro _____

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

- 2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida
- corrente stagnante maleodorante assente
- 2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

- nulla bassissima bassa medio-bassa
- discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: _____



FOTO 6/3 - Ripresa verso nord



FOTO 6/4 - Ripresa verso sud

CORSO D'ACQUA: FOSSO SORBARA CRISTO


LOCALITA': Fondo Ponticella

SEZIONE N°: 6/3

USO: Promiscuo

DATA RILIEVO: 11/01/08

SEZIONE SCHEMATICA



1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria regolare irregolare

in terra altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione arbusti/siepi vegetazione ripariale

alberature isolate alberature in filare

nella parte alta nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza interventi di risistemazione

1e - altro _____

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida

corrente stagnante maleodorante assente

2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

nulla bassissima bassa medio-bassa

discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: _____



FOTO 6/5 - Ripresa verso sud

CORSO D'ACQUA: FOSSA BELTRAMA

LOCALITA':

Casa Barbieri


SEZIONE N°: 7/1

USO:

Promiscuo

DATA RILIEVO: 11/01/08

SEZIONE SCHEMATICA



1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria regolare irregolare

in terra altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione arbusti/siepi vegetazione ripariale

alberature isolate alberature continue

nella parte alta nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza interventi di risistemazione

1e - altro _____

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida

corrente stagnante maleodorante assente

2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

nulla bassissima bassa medio-bassa

discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: _____



FOTO 7/1 - Ripresa verso sud

CORSO D'ACQUA: FOSSA BELTRAMA


LOCALITA': Via Beltrama Sorbara

SEZIONE N°: 7/2

USO: Promiscuo

DATA RILIEVO: 11/01/08

SEZIONE SCHEMATICA



1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria regolare irregolare

in terra altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione arbusti/siepi vegetazione ripariale

alberature isolate alberature in filare

nella parte alta nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza interventi di risistemazione

1e - altro _____

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida

corrente stagnante maleodorante assente

2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

nulla bassissima bassa medio-bassa

discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: _____



FOTO 7/2 - Ripresa verso sud

CORSO D'ACQUA: FOSSA SAN PIETRO


LOCALITA': Case Barbieri

SEZIONE N°: 8/1

USO: Promiscuo

DATA RILIEVO: 11/01/08

SEZIONE SCHEMATICA



1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria regolare irregolare

in terra altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione arbusti/siepi vegetazione ripariale

alberature isolate alberature in filare

nella parte alta nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza interventi di risistemazione

1e - altro _____

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida

corrente stagnante maleodorante assente

2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

nulla bassissima bassa medio-bassa

discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: _____



FOTO 8/1 - Ripresa verso est



FOTO 8/2 - Ripresa verso ovest

CORSO D'ACQUA: FOSSA SAN PIETRO


LOCALITA': Via Paltrinieri Sorbara

SEZIONE N°: 8/2

USO: Promiscuo

DATA RILIEVO: 11/01/08

SEZIONE SCHEMATICA



1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria regolare irregolare

in terra altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione arbusti/siepi vegetazione ripariale

alberature isolate alberature in filare

nella parte alta nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza interventi di risistemazione

1e - altro _____

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida

corrente stagnante maleodorante assente

2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

nulla bassissima bassa medio-bassa

discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: _____



FOTO 8/3 - Ripresa verso est



FOTO 8/4- Ripresa verso ovest

CORSO D'ACQUA: FOSSA SAN PIETRO

LOCALITA':

Via Franchini Sorbara


SEZIONE N°: 8/3

USO:

Promiscuo

DATA RILIEVO: 11/01/08

SEZIONE SCHEMATICA



1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria

regolare

irregolare (a meandri)

in terra

altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione

arbusti/siepi

vegetazione ripariale

alberature isolate

alberature continue

nella parte alta

nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza

interventi di risistemazione

1e - altro _____

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida

corrente stagnante maleodorante assente

2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

nulla bassissima bassa medio-bassa

discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: _____



FOTO 8/5 - Ripresa verso nord



FOTO 8/6 - Ripresa verso nord - ovest

CORSO D'ACQUA: FOSSO LADRI

LOCALITA':

Caseificio Cassinetti Sorbara


SEZIONE N°: 9/1

USO:

Promiscuo

DATA RILIEVO: 11/01/08

SEZIONE SCHEMATICA



1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria

regolare

irregolare

in terra

altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione

arbusti/siepi

vegetazione ripariale

alberature isolate

alberature in filare

nella parte alta

nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza interventi di risistemazione

1e - altro

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

- 2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida
- corrente stagnante maleodorante assente
- 2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

- nulla bassissima bassa medio-bassa
- discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: _____



FOTO 9/1 - Ripresa verso nord - ovest



FOTO 9/2 - Ripresa verso sud - est

CORSO D'ACQUA: FOSSO LADRI


LOCALITA': Vaccara di Sorbara

SEZIONE N°: 9/2

USO: Promiscuo

DATA RILIEVO: 11/01/08

SEZIONE SCHEMATICA



1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria regolare irregolare

in terra altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione arbusti/siepi vegetazione ripariale

alberature isolate alberature in filare

nella parte alta nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza interventi di risistemazione

1e - altro _____

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida

corrente stagnante maleodorante assente

2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

nulla bassissima bassa medio-bassa

discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: _____



FOTO 9/3 - Ripresa verso nord - ovest



FOTO 9/4 - Ripresa verso sud - est

CORSO D'ACQUA: FOSSO FRANCHINI


LOCALITA': Casa Gasperini

SEZIONE N°: 10/1

USO: Irriguo

DATA RILIEVO: 11/01/08

SEZIONE SCHEMATICA



1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria regolare irregolare

in terra altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione arbusti/siepi vegetazione ripariale

alberature isolate alberature in filare

nella parte alta nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza interventi di risistemazione

1e - altro _____

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida

corrente stagnante maleodorante assente

2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

nulla bassissima bassa medio-bassa

discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: _____



FOTO 10/1 - Ripresa verso nord - ovest



FOTO 10/2 - Ripresa verso sud - est

CORSO D'ACQUA: FOSSO MOLZA

LOCALITA':

Via Brandoli San Pietro in Elda


SEZIONE N°: 11/1

USO:

Promiscuo

DATA RILIEVO: 11/01/08

SEZIONE SCHEMATICA



1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria

regolare

irregolare (a meandri)

in terra

altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione

arbusti/siepi

vegetazione ripariale

alberature isolate

alberature continue

nella parte alta

nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza

interventi di risistemazione

1e - altro _____

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida

corrente stagnante maleodorante assente

2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

nulla bassissima bassa medio-bassa

discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: _____



FOTO 11/1 - Ripresa verso est



FOTO 11/2 - Ripresa verso ovest

CORSO D'ACQUA: CAVO FOSSADONE

LOCALITA':

Villa Molza

SEZIONE N°:

12/1


USO:

Promiscuo

DATA RILIEVO:

11/01/08

SEZIONE SCHEMATICA



1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria

regolare

irregolare

in terra

altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione

arbusti/siepi

vegetazione ripariale

alberature isolate

alberature continue

nella parte alta

nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza

interventi di risistemazione

1e - altro

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida

corrente stagnante maleodorante assente

2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

nulla bassissima bassa medio-bassa

discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: _____



FOTO 12/1 - Ripresa verso nord



FOTO 12/2 - Ripresa verso sud

CORSO D'ACQUA: CAVO FOSSADONE

LOCALITA':

Cà Fini


SEZIONE N°: 12/2

USO:

Promiscuo

DATA RILIEVO: 11/01/08

SEZIONE SCHEMATICA



1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria

regolare

irregolare

in terra

altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione

arbusti/siepi

vegetazione ripariale

alberature isolate

alberature in filare

nella parte alta

nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza

interventi di risistemazione

1e - altro _____

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida

corrente stagnante maleodorante assente

2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

nulla bassissima bassa medio-bassa

discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: _____



FOTO 12/3 - Ripresa verso nord



FOTO 12/4 - Ripresa verso sud

CORSO D'ACQUA: CAVO FOSSADONE

LOCALITA':

Fondo Lovoletto


SEZIONE N°: 12/3

USO:

Promiscuo

DATA RILIEVO: 11/01/08

SEZIONE SCHEMATICA



1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria

regolare

irregolare

in terra

altro

1b - presenza di arginature

Rilevato stradale sinistra idrografica

1c - presenza di vegetazione

arbusti/siepi

vegetazione ripariale

alberature isolate

alberature in filare

nella parte alta

nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza

interventi di risistemazione

1e - altro _____

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida

corrente stagnante maleodorante assente

2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

nulla bassissima bassa medio-bassa

discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: _____



FOTO 12/5 - Ripresa verso nord



FOTO 12/6 - Ripresa verso sud

CORSO D'ACQUA: CAVO FOSSADONE

LOCALITA':

Casa Pivetti


SEZIONE N°: 12/4

USO:

Promiscuo

DATA RILIEVO: 11/01/08

SEZIONE SCHEMATICA



1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria

regolare

irregolare

in terra

altro

1b - presenza di arginature Rilievo stradale sinistra idrografica

1c - presenza di vegetazione

arbusti/siepi

vegetazione ripariale

alberature isolate

alberature in filare

nella parte alta

nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza

interventi di risistemazione

1e - altro

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida

corrente stagnante maleodorante assente

2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

nulla bassissima bassa medio-bassa

discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: _____



FOTO 12/7 - Ripresa verso nord



FOTO 12/8 - Ripresa verso sud

CORSO D'ACQUA: CAVO FOSSADONE

LOCALITA':

SP 5 Cavezzo - Camposanto


SEZIONE N°: 12/5

USO:

Promiscuo

DATA RILIEVO: 10/01/08

SEZIONE SCHEMATICA



1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria

regolare

irregolare (a meandri)

in terra

altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione

arbusti/siepi

vegetazione ripariale

alberature isolate

alberature continue

nella parte alta

nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza

interventi di risistemazione

1e - altro

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

- 2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida
- corrente stagnante maleodorante assente
- 2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

- nulla bassissima bassa medio-bassa
- discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: _____



FOTO 12/9 - Ripresa verso est



FOTO 12/10 - Ripresa verso ovest

CORSO D'ACQUA: SCOLO CARATA BASSA

LOCALITA':

Fondo Sant'Anna

SEZIONE N°:

13/1


USO:

Promiscuo

DATA RILIEVO:

11/01/08

SEZIONE SCHEMATICA



1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria

regolare

irregolare (a meandri)

in terra

altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione

arbusti/siepi

vegetazione ripariale

alberature isolate

alberature continue

nella parte alta

nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza interventi di risistemazione

1e - altro _____

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida

corrente stagnante maleodorante assente

2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

nulla bassissima bassa medio-bassa

discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: _____



FOTO 13/1 - Ripresa verso est



FOTO 13/2 - Ripresa verso ovest

CORSO D'ACQUA: SCOLO CARATA BASSA

LOCALITA':

Cà Bedel

SEZIONE N°:

13/2


USO:

Promiscuo

DATA RILIEVO:

11/01/08

SEZIONE SCHEMATICA



1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria

regolare

irregolare

in terra

altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione

arbusti/siepi

vegetazione ripariale

alberature isolate

alberature continue

nella parte alta

nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza

interventi di risistemazione

1e - altro

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

- 2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida
- corrente stagnante maleodorante assente
- 2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

- nulla bassissima bassa medio-bassa
- discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: Tratto diretto verso nord in direzione centro abitato Sorbara combinato.



FOTO 13/3 - Ripresa verso nord



FOTO 13/4 - Ripresa verso sud

CORSO D'ACQUA: SCOLO CARATA BASSA


LOCALITA': Casa Gualtieri

SEZIONE N°: 13/3

USO: Promiscuo

DATA RILIEVO: 11/01/08

SEZIONE SCHEMATICA



1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria regolare irregolare

in terra altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione arbusti/siepi vegetazione ripariale

alberature isolate alberature in filare

nella parte alta nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza interventi di risistemazione

1e - altro _____

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida

corrente stagnante maleodorante assente

2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

nulla bassissima bassa medio-bassa

discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: _____



FOTO 13/5 - Ripresa verso nord



FOTO 13/6 - Ripresa verso sud

CORSO D'ACQUA: FOSSO TORRE


LOCALITA': Case Cavazzuti (Sorbara)

SEZIONE N°: 14/1

USO: Scolo

DATA RILIEVO: 25/01/08

SEZIONE SCHEMATICA



1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria

regolare

irregolare (a meandri)

in terra

altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione

arbusti/siepi

vegetazione ripariale

alberature isolate

alberature continue

nella parte alta

nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza

interventi di risistemazione

1e - altro _____

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida

corrente stagnante maleodorante assente

2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

nulla bassissima bassa medio-bassa

discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE:



FOTO 14/1 - Ripresa verso est



FOTO 14/2 - Ripresa verso ovest

CORSO D'ACQUA: FOSSO TORRE


LOCALITA': Strada Abetone - Brennero

SEZIONE N°: 14/2

USO: Scolò

DATA RILIEVO: 25/01/08

SEZIONE SCHEMATICA



1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria regolare irregolare

in terra altro

1b - presenza di arginature Rilievo stradale sponda destra

1c - presenza di vegetazione arbusti/siepi vegetazione ripariale

alberature isolate alberature continue

nella parte alta nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza interventi di risistemazione

1e - altro

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida

corrente stagnante maleodorante assente

2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

nulla bassissima bassa medio-bassa

discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: _____



FOTO 14/3 - Ripresa verso nord



FOTO 14/4 - Ripresa verso sud

CORSO D'ACQUA: FOSSO PALTRINIERI

LOCALITA':

Cimitero Sorbara


SEZIONE N°: 15/1

USO:

Promiscuo

DATA RILIEVO: 25/01/08

SEZIONE SCHEMATICA



1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria

regolare

irregolare

in terra

altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione

arbusti/siepi

vegetazione ripariale

alberature isolate

alberature in filare

nella parte alta

nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza

interventi di risistemazione

1e - altro

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida

corrente stagnante maleodorante assente

2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

nulla bassissima bassa medio-bassa

discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: _____



FOTO 15/1 - Ripresa verso est



FOTO 15/2 - Ripresa verso ovest

CORSO D'ACQUA: FOSSO PALTRINIERI


LOCALITA': Casino Paltrinieri

SEZIONE N°: 15/2

USO:

DATA RILIEVO: 25/01/08

SEZIONE SCHEMATICA



1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria regolare irregolare

in terra altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione arbusti/siepi vegetazione ripariale

alberature isolate alberature in filare

nella parte alta nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza interventi di risistemazione

1e - altro _____

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida

corrente stagnante maleodorante assente

2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

nulla bassissima bassa medio-bassa

discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO VERSO CANALE IRRIGUO A SUD



FOTO 15/3 - Ripresa verso est



FOTO 15/4 - Ripresa verso ovest

CORSO D'ACQUA: FOSSO VERDUGO


LOCALITA': Via Fosso S. Pietro

SEZIONE N°: 16/1

USO: Promiscuo

DATA RILIEVO: 25/01/08

SEZIONE SCHEMATICA



1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria regolare irregolare

in terra altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione arbusti/siepi vegetazione ripariale

alberature isolate alberature in filare

nella parte alta nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza interventi di risistemazione

1e - altro _____

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida

corrente stagnante maleodorante assente

2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

nulla bassissima bassa medio-bassa

discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: _____



FOTO 16/1 - Ripresa verso est



FOTO 16/2 - Ripresa verso ovest

CORSO D'ACQUA: FOSSO VERDUGO

LOCALITA':

Via Prati Livelli


SEZIONE N°: 16/2

USO:

Promiscuo

DATA RILIEVO: 25/01/08

SEZIONE SCHEMATICA



1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria

regolare

irregolare

in terra

altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione

arbusti/siepi

vegetazione ripariale

alberature isolate

alberature in filare

nella parte alta

nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza

interventi di risistemazione

1e - altro

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida

corrente stagnante maleodorante assente

2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

nulla bassissima bassa medio-bassa

discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: _____



FOTO 16/3 - Ripresa verso est



FOTO 16/4 - Ripresa verso ovest

CORSO D'ACQUA: FOSSO RISAIA


LOCALITA': Canale Fossadone

SEZIONE N°: 17/1

USO: Irriguo

DATA RILIEVO: 25/01/08

SEZIONE SCHEMATICA



1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria regolare irregolare

in terra altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione arbusti/siepi vegetazione ripariale

alberature isolate alberature in filare

nella parte alta nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza interventi di risistemazione

1e - altro _____

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida

corrente stagnante maleodorante assente

2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

nulla bassissima bassa medio-bassa

discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: _____



FOTO 17/1 - Ripresa verso est



FOTO 17/2 - Ripresa verso ovest

CORSO D'ACQUA: FOSSO RISAIA


LOCALITA': Canale Fiumicello

SEZIONE N°: 17/2

USO: Irriguo

DATA RILIEVO: 25/01/08

SEZIONE SCHEMATICA



1 - CARATTERISTICHE DELLE SPONDE

1a - Geometria regolare irregolare

in terra altro

1b - presenza di arginature

1c - presenza di vegetazione arbusti/siepi vegetazione ripariale

alberature isolate alberature in filare

nella parte alta nella parte bassa

1d - presenza di dissesti sulle sponde

con segni di erosione e/o smottamenti della sponda

con senza interventi di risistemazione

1e - altro _____

2 - CARATTERISTICHE DEL FONDO

2a - acqua limpida discretamente limpida poco limpida torbida

corrente stagnante maleodorante assente

2b - tracce visibili di scarichi liquidi rifiuti solidi

3 - VALENZA PAESAGGISTICA ED ECOLOGICA

nulla bassissima bassa medio-bassa

discreta abbastanza buona buona ottima

NOTE: _____



FOTO 17/3 - Ripresa verso est



FOTO 17/4 - Ripresa verso ovest