

Dipartimento di Sanità Pubblica
Servizio Igiene Pubblica
Area disciplinare **Igiene del Territorio e dell'Ambiente Costruito**
Sede di Modena

Prot. N° **24898/14-Protocollo Generale**

Modena, li 27/3/2014

Oggetto: Cimitero Comune di Bomporto . Comunicazioni.

Sig. Sindaco del Comune di Bomporto
invio tramite email
comunedi**bomporto**@cert.comune.bomporto.m
o.it

In data 25/03/2014, il sottoscritto Dr Alberto Amadei, congiuntamente a personale tecnico del Comune di Bomporto, ha effettuato un sopralluogo presso il cimitero di Bomporto riscontrando la situazione di seguito descritta.

Secondo quanto riferito dai tecnici presenti è stato portato a termine il previsto programma di verifica e risanamento delle tombe coinvolte dall'evento alluvionale. I lavori hanno interessato tutte le tombe collocate al livello inferiore.

In particolare le aree che si erano palesate come più critiche durante il primo sopralluogo, sono state tutte oggetto di intervento e al momento del sopralluogo non si sono avvertite esalazioni maleodoranti né si sono riscontrati percolamenti dalle tombe.

I pavimenti dei camminamenti antistanti i loculi sono stati puliti e disinfettati.

Considerato quanto sopra appare superata la condizione di emergenza igienico- sanitaria riscontrata in data 29 Gennaio 2014, pertanto si ritiene che il cimitero possa essere riaperto al pubblico.

Tenuto conto tuttavia dell'intervento posto in essere, non si può escludere che l'infiltrazione di acqua possa aver danneggiato qualche feretro e quindi aver pregiudicato la relativa tenuta, potendo comportare nella stagione calda l'insorgere di problematiche igienico-sanitarie connesse con l'emanazione di odori sgradevoli o con percolamenti provenienti da tali loculi.

Occorrerà quindi predisporre una continua attività di sorveglianza al fine di riscontrare i primi segnali di eventuali criticità.

In tali casi si dovrà intervenire prontamente con operazioni ottimali e definitive di risanamento che devono prevedere, ovviamente a cimitero chiuso al pubblico, l'apertura del loculo, la collocazione del feretro in cassa di zinco, il prosciugamento del loculo e la successiva ritumulazione del feretro .

Distinti Saluti .

Dr. Alberto Amadei
Dirigente Medico
Servizio Igiene Pubblica
DSP AUSL di Modena

Dipartimento di Sanità Pubblica
Servizio Igiene Pubblica
Strada Martiniana, 21 – Baggiovara - 41126 Modena
T. +39.059.3963100 - F. +39.059.3963445

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Sede legale: Via S. Giovanni del Cantone, 23 - 41121 Modena
T. +39.059.435111 - F. +39.059.435604 - www.ausl.mo.it
Partita IVA 02241850367