

Comune di Bomporto

Sindaco

Alberto Borghi

Ufficio Tecnico

Geom. Roberto Cremonini - Responsabile Area Tecnica

Geom. Glauco Pellacani

PIANO DELLA RICOSTRUZIONE - 2° stralcio

ai sensi dell'art. 12 della L.R. 16/2012 e artt. 7 e 8 dell'Ord. Comm. 60/2013

a cura di:

Arch. Carla Ferrari

collaboratori:

Ivan Passuti

Giulia Gadda

SCHEDE DEGLI EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC

Approvazione - Maggio 2015



Indirizzo Via Cavezzo Camposanto,
11/13




Foto 2013 (post-sisma 2012)



R2 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC
(in quanto gravemente danneggiati dal sisma 2012)

Foto scheda PSC 2011



Indirizzo

 Via S. Felice, 69/71



Foto 2013 (post-sisma 2012)



Ordinanza comunale di demolizione n. 49/2012

R1 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC
(in quanto demoliti/da demolire per Ordinanza comunale di demolizione / demoliti in conseguenza del sisma 2012 / con Perizia Tecnica ai sensi della LR 16/2012 e s.m.)



Indirizzo

Via Staggia, 1



Foto 2013 (post-sisma 2012)



R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)



Indirizzo


Via S. Felice, 39



Foto 2013 (post-sisma 2012)



R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)



Indirizzo


Via S. Felice, 35



Foto 2013 (post-sisma 2012)



R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)



Indirizzo

Via S. Felice




Foto 2013 (post-sisma 2012)



R2 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC
(in quanto gravemente danneggiati dal sisma 2012)

Foto scheda PSC 2011




Indirizzo Via Fossa S. Pietro, 4



Foto 2013 (post-sisma 2012)



R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)



Indirizzo

Via Argine Panaro - Solara




Foto 2013 (post-sisma 2012)



R2 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC
(in quanto gravemente danneggiati dal sisma 2012)

Foto scheda PSC 2011




Indirizzo Via Gorghetto, 39 - II
Gorghetto



Foto 2013 (post-sisma 2012)



R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)



Indirizzo


Via Gorghetto, 118 - Il
Gorghetto



Foto 2013 (post-sisma 2012)



R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)



Indirizzo


Via per Solara, 52



Foto 2013 (post-sisma 2012)



R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)




Indirizzo **Via G. Brandoli, 9/11/13**

Foto 2013 (post-sisma 2012)



R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)

Foto scheda PSC 2011



Indirizzo

Via per Solara




Foto 2013 (post-sisma 2012)



R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)

Foto scheda PSC 2011



Indirizzo


Via Chiaviche, 4



Foto 2013 (post-sisma 2012)



R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)



Indirizzo


Via Chiaviche, 2



Foto 2013 (post-sisma 2012)



R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)



Indirizzo


Via Gorghetto, 82



Foto 2013 (post-sisma 2012)



R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)



Indirizzo


Via Verdetà



Foto 2013 (post-sisma 2012)



R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)



Indirizzo

Via per Solara




Foto 2013 (post-sisma 2012)



R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)

Foto scheda PSC 2011



Indirizzo Via per Solara, 13




Foto 2013 (post-sisma 2012)



R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC
 (per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)

Foto scheda PSC 2011



Indirizzo **Via Nazionale, 102 -
 Sorbara**




Foto 2013 (post-sisma 2012)



R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC
 (per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)

Foto scheda PSC 2011



Indirizzo

Via Cristo, 32/38 - Sorbara




Foto 2013 (post-sisma 2012)



R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)

Foto scheda PSC 2011



Indirizzo Via per Solara, 9




Foto 2013 (post-sisma 2012)



R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)

Foto scheda PSC 2011



Indirizzo

Via per Solara




Foto 2013 (post-sisma 2012)



R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)

Foto scheda PSC 2011



Indirizzo

Via Cristo




Foto 2013 (post-sisma 2012)



R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)

Foto scheda PSC 2011



Indirizzo

Via per Solara




Foto 2013 (post-sisma 2012)



R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)

Foto scheda PSC 2011




Indirizzo

Via Ravarino Carpi, 154 -
Sorbara

Foto 2013 (post-sisma 2012)



R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)



Indirizzo _____

Via Gementina, 16A




Foto 2013 (post-sisma 2012)



R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)

Foto scheda PSC 2011



Indirizzo

Via Gementina




Foto 2013 (post-sisma 2012)



R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)

Foto scheda PSC 2011




Indirizzo Via Nazionale, 49 - Sorbara



Foto 2013 (post-sisma 2012)



R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)



Indirizzo


Via Gementina, 4 - Sorbara



Foto 2013 (post-sisma 2012)



R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)



Indirizzo


Via Gorghetto



Foto 2013 (post-sisma 2012)



R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)



Indirizzo

Via Nazionale, 6




Foto 2013 (post-sisma 2012)



Ordinanza comunale di demolizione eseguita dai VVF

R1 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC
(in quanto demoliti/da demolire per Ordinanza comunale di demolizione / demoliti in conseguenza del sisma 2012 / con Perizia Tecnica ai sensi della LR 16/2012 e s.m.)



Indirizzo


Via Ravarino Carpi, 18 - Bomporto



Foto 2013 (post-sisma 2012)



R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC
 (per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)



Indirizzo


Via Canale Naviglio



Foto 2013 (post-sisma 2012)



R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)




Indirizzo Via Canale Naviglio



Foto 2013 (post-sisma 2012)



R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)



Indirizzo

Via Mulini Rangoni, 11/13 -
Bomporto

Foto 2013 (post-sisma 2012)



R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)



Indirizzo Via per Modena, 138



Foto 2013 (post-sisma 2012)



R3 - EDIFICI PER I QUALI VIENE ELIMINATO IL VINCOLO DI PSC
(per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)